

Sportanlagenkonzept Raum Bülach

Anhang

Stadt Bülach, Sportamt

15.06.2017



Bearbeitung

Stefanie Liebisch

Dipl.-Ing. (FH) Landespflege BSLA

Dimitri Murbach

BSc FHO in Landschaftsarchitektur

Metron Raumentwicklung AG

Stahlrain 2

Postfach

5201 Brugg

T 056 460 91 11

info@metron.ch

www.metron.ch

Titelbild: neue Dreifachhalle im Sportzentrum Hirslen (Metron, 2016)

Inhaltsverzeichnis


1	Inventarpläne	7
1.1	Standorte Sportanlagen (Übersicht nach Gemeinde)	7
1.2	Übersicht Sportanlagen (Übersicht nach Anlagentyp)	11
2	Inventarblätter	15
2.1	Stadt Bülach	15
2.2	Gemeinde Bachenbülach	87
2.3	Gemeinde Hochfelden	101
2.4	Gemeinde Höri	113
2.5	Gemeinde Winkel	129
3	Fragebögen für die Erhebung	147
3.1	Fragebogen Schulen	147
3.2	Fragebogen Vereine	151
4	Beteiligung Bedürfniserhebung	155
4.1	Aufstellung für Bülach (Stand per 13.2.2017)	155
4.2	Aufstellung für Bachenbülach (Stand per 13.2.2017)	155
4.3	Aufstellung für Hochfelden (Stand per 13.2.2017)	156
4.4	Aufstellung für Höri (Stand per 13.2.2017)	156
4.5	Aufstellung für Winkel (Stand per 13.2.2017)	156
5	Bedürfniserhebung FC Bülach	157

1 Inventarpläne

1.1 Standorte Sportanlagen (Übersicht nach Gemeinde)

INFORMATIONSGEHALT

-  Gemeindegrenze
-  Siedlungsgebiet
-  Wald
-  Landwirtschaft
-  Gewässer
-  Autobahn mit Anschluss
-  Bahn mit Bahnhof / Bahnhof geplant



SPORTANLAGEN

<p>BÜLACH</p> <p>1 Berufsschule Schwerzgrueb</p> <p>2 Vita Parcours</p> <p>3 Bogenschiess-Anlage</p> <p>4 BüliBikePark</p> <p>5 Freibad Bülach</p> <p>6 Fussballanlagen Gringlen / Hof</p> <p>7 Sportanlage Kantonsschule</p> <p>8 Sportanlagen Militär / Waffenplatz</p> <p>9 Reitsportanlage Neukirchhof</p> <p>10 Primarschule Böswisli</p> <p>11 Schulinternat Heimgarten</p> <p>12 Sekundarschule Hinterbirch</p> <p>13 Primarschule Hohfuri</p> <p>14 Primarschule Lindenhof</p> <p>15 Sekundarschule Mettmenriet</p> <p>16 Primarschule Schwerzgrueb</p> <p>17 Schützenhaus Langenrain</p> <p>18 Sportzentrum Hirslen</p> <p>19 Kampfsportanlage Dojo Stadthalle</p> <p>21 Tennisanlage TC Bülach</p>	<p>BACHENBÜLACH</p> <p>22 Mehrzweckhalle</p> <p>23 Primarschule Halden</p> <p>24 Tennisanlage YTC Bachenbülach</p> <p>26 Jugend Park</p> <p>HOCHFELDEN</p> <p>27 Gemeinschafts-Schiessanlage im Maas</p> <p>28 Primarschule Wisacher</p> <p>29 Skatinganlage</p> <p>30 Fussballplatz</p> <p>HÖRI</p> <p>31 Boccia-Halle</p> <p>32 Skatinganlage</p> <p>33 Fussballplatz Hörberg</p> <p>34 Reitsportanlage Im Seeber</p> <p>35 Primarschule Weiher</p> <p>WINKEL</p> <p>36 Reitsportanlage Waldhof AG</p> <p>37 Primarschule Winkel (Grossacher)</p> <p>38 Primarschule Winkel (Rüti)</p> <p>39 Schützenhaus Bigsrüti</p> <p>40 Tagesschule Winkel</p>
---	---

Raum Bülach

Standorte Sportanlagen
Sportanlagenkonzept

15.06.2017

dmu / sha


F:\daten\M4\16-014-00\11_PLAENE\LLU\pla_Standorte_Sportanlagen.ai



1.2 Übersicht Sportanlagen (Übersicht nach Anlagentyp)

INFORMATIONSIHALTE

- Zonen Öffentliche Bautern und Anlagen
- Freiräume, Parks und Spielplätze
- Wald
- Gewässer
- Wanderwege
- Velowege
- Skatingrouten
- Autobahn mit Anschluss
- Bahn mit Bahnhof / Bahnhof geplant
- Gemeindegrenze



SPORTANLAGEN

normierte Anlagen

- Sporthallen
- Rasensportfelder
- Allwetterplätze
- Eisbahnen
- Leichtathletikanlagen

Sportartenspezifische Anlagen (Schiessanlagen, Reitanlagen, Tennis, Boccia, Dojo)

Bäder

nicht normierte Anlagen

- Spielwiesen
- Sportartenspezifische Anlagen (Skatepark, Biketrail, Vita Parcours)

Raum Bülach

Übersichtsplan Sportanlagen
Sportanlagenkonzept

15.06.2017

F:\daten\M4\16-014-00\11_PLAENE\LLU\pla_Ubersicht_Sportanlagen.ai

dmu / sha



metron

2 Inventarblätter

2.1 Stadt Bülach



1 Berufsschule Schwerzgrueb

Objektdaten

Eigentümer

Kanton Zürich

Gemeinde

Bülach

Unterhalt/ Betreuung

Hochbauamt ZH

Parzellen-Nr.

5637

Nutzungszone

OeBA

Anlagenteile

- 1.1 Sporthallen
- 1.2 Rasensportfelder

Nebenanlagen

60 Garderobenplätze

Erreichbarkeit

Bushaltestelle Kantonsschulstrasse

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





1.1 Berufsschule Schwerzgrueb

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Berufsschule	Schulsport	
Vereine	diverse	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	Mo bis Fr von 07:20 bis 17:00	100%
abends	Mo bis Fr von 18:00 bis 22:00	70%
Wochenende	keine Vermietung	
anderes	--	

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle				
Abmessung BxLxH	12 x 24 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1982				
letzte Sanierung	laufend				
Zustand *	gut				
geplante Projekte	ja (unten beschreiben)				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Standard	gut	Erneuerung Hallenboden 2017/18 Einschränkung: weicher Hallenboden
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- für über 40% der Sportlektionen der Berufsschule Bülach steht keine (eigene) Sporthalle zur Verfügung
- > Schule weicht aus auf Fussballanlage Gringglen und Sportzentrum Hirslen (allerdings verbunden mit Einschränkung der Flexibilität in Stundenplanung)
- > Wunsch nach eigener Sporthalle direkt beim Berufsschulstandort Lindenhof
- wenig Platz und schlechte Beleuchtung im hinteren Hallenteil für Tischtennis, wegen neuer Kletterwand

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



1.2 Berufsschule Schwerzgrueb

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Berufsschule	Schulsport	
Vereine	diverse	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	Mo bis Fr von 07:20 bis 17:00	100%
abends	Mo bis Fr von 18:00 bis 22:00	70%
Wochenende	keine Vermietung	
anderes	--	

Technische Daten

Anlageteile	Rasensportfeld				
Abmessung	50 x 30 m				
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1982				
letzte Sanierung	Rasen 2014				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise
		Sport ist wahlweise drinnen oder draussen, deswegen gleiche Belegung (auch wegen Garderobenbelegung).

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

fehlende Aussenbeleuchtung

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



2 Vita Parcour

Objektdaten

Eigentümer Stadt Bülach	Gemeinde Bülach	Unterhalt/ Betreuung Stadt Bülach, Sportamt
Parzellen-Nr. 7507	Nutzungszone Nichtbauzone (Wald)	
Anlagenteile 2.1 Vita Parcour	Nebenanlagen	Erreichbarkeit Parkplätze beim Sportzentrum Hirslen Bushaltestelle ca.50m
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein





2.1 Vita Parcour

Vita Parcour

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Öffentlichkeit	Laufen/Fitness	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		nicht bekannt
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Vita Parcour				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit					
Baujahr					
letzte Sanierung	2016				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



3 Bogenschiess-Anlage

Objektdaten

Eigentümer Kanton Zürich	Gemeinde Bülach	Unterhalt/ Betreuung Verantwortung ZUBS
------------------------------------	---------------------------	---

Parzellen-Nr. 8572	Nutzungszone OeBA
------------------------------	-----------------------------

Anlagenteile 3.1 Schiessanlage	Nebenanlagen Klubhaus Schützenhaus Garderobenplätze	Erreichbarkeit
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein





3.1 Bogenschiess-Anlage

Schiessanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Klubmitglieder Sporttag Kantonsschule Schnupper und Grundkurse	Bogenschiessen: Kyudo, Olympisch, Instinktiv	Privat und Firmenanlässe

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		
abends	15:00 - 20:00	75%
Wochenende	09:00 - 14:00	50%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Schiessanlage				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1994				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte	ja (unten beschreiben)				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
feste Scheibenbilder auf 30m; 50m; 60m; 70m und 90m	gut	
		sonstige Hinweise Auf dem Bild ist der komplette Werkhof der Stadt Bülach rot markiert. Unsere Schiessanlage ist wesentlich kleiner.

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Schiesslinie soll teils gedeckt werden
- > ermöglicht Training auch bei schlechten Wetterverhältnissen und mehr Flexibilität bei Firmenanlässen

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand




4 Bülü Bike Park

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	Stadt Bülach, Sportamt

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
8472	Nichtbauzone (Wald)

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
4.1 Bike Park		
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein





4.1 Bülü Bike Park

Bike Park

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Öffentlichkeit	Mountainbike	durch den Ausbau wird der Park viel und oft benutzt, auch von Familien. Auch Bikervereine aus der Umgebung und bis hin zum ZH-Oberland kommen nach Bülach.

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	offen	
abends	offen (kein Licht vorhanden)	
Wochenende	offen (kein Licht vorhanden)	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Singletrail	Downhill	Technikpark		
Abmessung BxLxH	3-4km	2x 200 m	8-10 Stationen		
Bodenbeschaffenheit	Forstwege, Naturtrail				
Baujahr					
letzte Sanierung	2016				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Eine Gruppe von Endurobikern und Downhillfahrer hat sich gruppiert, welche sich stark für den Ausbau (laufend) einsetzt.
		sonstige Hinweise
		durch den Ausbau wird der Park viel und oft benutzt, auch von Familien. Auch Bikervereine aus der Umgebung und bis hin zum ZH-Oberland kommen nach Bülach (regionale Ausstattung)

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



5 Freibad Bülach

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	Stadt Bülach, Sportzentrum Hirslen

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
8330	EB / OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
5.1 Freibad	Garderoben Restaurant	
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





5.1 Freibad Bülach

Freibad

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Öffentlichkeit	Schwimmen, Baden	
Schulen	Rettungsschwimmen	
Triathleten		
SLRG (Schweizer Lebensretter Gesellschaft)		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	10.00-19.30 bis 31. Mai und ab 20. August	je nach Wetter
abends	09.00-20.30 1. Juni bis 19. August	je nach Wetter
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Schwimmbecken	Spungbucht	Tummelbecken	Rutschbahn	Planschbecken
Abmessung BxLxH	50 mx14 m	18 mx10 m	25 mx15 m+11x14	Rund d 10 m	ca. 15 m x15 m
Bodenbeschaffenheit	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Baujahr	1963	1963	1963	1963	ca 1985
letzte Sanierung	ca. 1985	ca. 1985	ca.1985	1985	
Zustand *	schlecht (unten beschreiben)	schlecht (unten beschreiben)	schlecht (unten beschreiben)	gut	gut
geplante Projekte	ja (unten beschreiben)	ja (unten beschreiben)	ja (unten beschreiben)	ja (unten beschreiben)	ja (unten beschreiben)

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Sprungturm 1m und 3m		Schwimmbecken und Tummelbecken sind leck und werden im 2016/17 mit Folie ausgekleidet. Rutschbahn und Planschbecken werden oberflächlich neu mit Farbe beschichtet. Die Freibad Wasseraufbereitung wurde im 2012 von Chlogas auf neu Granduos umgebaut
2 Stk Rutschbahnen		
Strömungskanal		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Die Jugendschutz-Massnahmen von SwissOlympic, der SLRG Schweiz und anderer Sportverbände fordern möglichst getrennte Umzieh-/Duschkmöglichkeiten für Jugendliche sowie Erwachsene (ist derzeit nicht der Fall)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand




6 Fussballanlagen Gringglen / Hof

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	Stadt Bülach, Sportamt

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
6109 / Kleinspielfeld Hof 8787	W3 / Kleinspielfeld Hof OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
6.1 Rasensportfelder	Garderobengebäude Klubhaus	Parkplätze bei Schulhaus Böswisli sowie bei Anlässen der Parkplatz der Kaserne Bushaltestelle ca. 500m Veloparkplätze bei Eingang
	Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)	Barrierefreiheit
	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein





6.1 Fussballanlagen Gringglen / Hof

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
FC Bülach	Fussball	nur bis Dezember 2016
Berufsschule Bülach	Fussball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	15.00-17.00 Uhr (Mittwoch 14.00-18.00 Uhr)	20%
abends	18.00-22.00 Uhr	100%
Wochenende	9.00-22.00 Uhr	90%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Grossspielfeld	Kleinspielfeld Hof	Kunstrasen		
Abmessung BxLxH	105 x 70 m	43.5 x 79.5 m	100 x 64 m		
Bodenbeschaffenheit	Rasen	Rasen	Kunstrasen		
Baujahr	1963	1994	2011		
letzte Sanierung	2015				
Zustand *	gut	gut	gut		
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Die Garderobe wird im Oktober 2017 abgerissen und komplett neu gebaut, danach ist die Geschlechtertrennung und Barrierefreiheit gewährleistet
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Gringglen / Hof Parkplätze fehlen, Gringglen Verkehrsprobleme
- Für Schulsport zu wenig Ausrüstung, eigenes Material muss mitgenommen werden.

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand




7 Sportanlage Kantonsschule

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Kanton Zürich	Bülach	Hausdienst/Hausvorstand

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
6162	OeBA/ EB

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
7.1 Sporthallen 7.2 Allwetterplätze 7.3 Rasensportfelder 7.4 Leichtathletikanlagen 7.5 Beachsportfelder	112 Garderobenplätze	PW-PPs (kostenpfl.) Velo-PPs ÖV: Bushlt. "Kantonsschule" Bhf. Bülach 10min zu Fuss
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





7.1 Sportanlage Kantonsschule

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule, Vereine	diverse	Vermietung, Anlässe (Firmen, Private)

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7.50-17.00	98%
abends	18.00-22.00	100%
Wochenende	8.00-18.00	60-80%
anderes	Anlage in den Schulferien geschlossen	

Technische Daten

Anlageteile	Sporthalle 1	Sporthalle 2	Sporthalle 3	Sporthalle 4
Abmessung BxLxH				
Bodenbeschaffenheit	Kork	Kork	PU	Kork
Baujahr	1979	1979	1979	1979
letzte Sanierung	2011	2011	2011	2011
Zustand *	gut	schlecht (unten beschre	gut	gut
geplante Projekte				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Basketballkörbe	gut	
Handballtore	gut	
Badminton	gut	
Volleyball	gut	
		sonstige Hinweise
		Für alle Sportarten sind die entsprechenden Markierungen vorhanden

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Boden wurde abgeschliffen und neu "überzogen". Viel Risse und defekte Stellen!
- Sanierungsbedarf Sporthalle 2 Bodenbelag
- Badmintonnetze bereits sehr alt und weisen an einigen Orten Löcher auf.
- Problematik der zu hohen KZU-Mietkosten lösen

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



7.2 Sportanlage Kantonsschule

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule, Vereine	diverse	Vermietung, Anlässe (Firmen, Private)

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7.50-17.00	98%
abends	18.00-22.00	100%
Wochenende	8.00-18.00	60%
anderes	Anlage in den Schulferien geschlossen	

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz A	Allwetterplatz B	Allwetterplatz Süd	Allwetterplatz Nord	
Abmessung BxLxH	60 x 25 m	44 x 22 m	36 x 19 m	36 x 19 m	
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	
Baujahr	1979	1979	1979	1979	
letzte Sanierung	2011	2011	2011	2011	
Zustand *	gut	gut	gut	gut	
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Basketballkörbe	gut	
Handballtore	gut	
Tennisnetze	gut	
		sonstige Hinweise
		Für alle Sportarten sind die entsprechenden Markierungen vorhanden Tennisnetze nicht für die Öffentlichkeit

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



7.4 Sportanlage Kantonsschule

Leichtathletikanlagen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule, Vereine	Leichtathletik	Vermietung, Anlässe (Firmen, Private)

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7.50-17.00	60%
abends	18.00-22.00	20%
Wochenende	8.00-18.00	verschieden
anderes	Anlage in den Schulferien geschlossen	

Technische Daten

Anlageteile	Rundbahn	Laufbahn	Weitsprunganlage		
Abmessung BxLxH	400 m, 4 Bahnen	100 m			
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr					
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Flutlichtanlage	gut	sonstige Hinweise
Hochsprunganlagen (10)	gut	
Weitsprunganlagen (2)	gut	
Kugelstossanlagen (29)	gut	

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



7.5 Sportanlage Kantonsschule

Beachsportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
	Volleyball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7.50-17.00	
abends	18.00-22.00	
Wochenende	8.00-18.00	
anderes	Anlage in den Schulferien geschlossen	

Technische Daten

Anlageteile	Beachfeld 1	Beachfeld 2	Beachfeld 3		
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Sand	Sand	Sand		
Baujahr	1979	2011	2011		
letzte Sanierung	2011				
Zustand *	gut	gut	gut		
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



8 Sportanlagen Militär / Waffenplatz

Objektdaten

Eigentümer

Schweizerische Eidgenossenschaft

Gemeinde

Bülach

Unterhalt/ Betreuung

C GO Bülach/Wpl Bruno Stämpfli

Parzellen-Nr.

6233

Nutzungszone

OeBA

Anlagenteile

8.1

Sporthalle

Nebenanlagen

2 Duschen/Garderoben

Erreichbarkeit

Parkplatz P-4 (6 Std. frei/blau Zone)

Bushaltestelle Kaserne

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)



ja



nein

Barrierefreiheit



ja



nein





8.1 Sportanlagen Militär / Waffenplatz

Sporthalle

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Militär, Vereine: Handballclub, Floorball (siehe Belegungsplan)	Handball Unihockey	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	siehe Belegungsplan	
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	2-fach Sporthalle				
Abmessung BxLxH	27x47 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1976				
letzte Sanierung					
Zustand *	schlecht				
geplante Projekte	ja (unten beschreiben)				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Sportmaterial-Gerätelager	gut	Totalsanierung März 2018 - Halle ist dann für ca. 1 Jahr geschlossen
		sonstige Hinweise
		braucht Code für Zutritt Umzäunung + Schlüssel zur Halle

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- zu kleine Hallengrösse für Handball
- Fehlender Platz für Trainingsmaterial, Grundmaterial steht nicht zur Verfügung

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



9 Reitsportanlage Neukirchhof

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Kavallerieverein Bülach und Umgebung	Bülach	Vorstand / Hallenwart KVB

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
7296	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
9.1 Reithallen 9.2 Reitplätze	Reitstube	Pw oder Bus bis Militärkaserne Bülach
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





9.1 Reitsportanlage Neukirchhof

Reithallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Mitglieder Kavallerieverein Bülach und Gäste	Pferdesport	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	täglich 06.00 bis 23 Uhr	starke Ueberbelastung
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Reithalle				
Abmessung BxLxH	25 x 40 m				
Bodenbeschaffenheit	Spezieller Reitsand				
Baujahr	1975				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte	ja (unten beschreiben)				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Vereins Restaurant	gut	Erweiterung des Parkplatzes und Sanierung Wc-Anlagen geplant
Material Lager	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- akute Ueberbelastung der Reithalle (oftmals mehrere Reitlehrer mit Schülern gleichzeitig in der Halle)
- Massive Parkplatzprobleme bei Grossanlässen (tw. muss die Strasse Neukirchhof gesperrt werden inkl. Umleitung Postautos)
- Hohe Unterhaltskosten der Anlage

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



9.2 Reitsportanlage Neukirchhof

Reitplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Mitglieder Kavallerieverein Bülach und Gäste	Pferdesport	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	6.00 bis 23.00	
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Sandplatz	Springplatz			
Abmessung BxLxH		80 x 100m			
Bodenbeschaffenheit	Schliesand	Rasen			
Baujahr	1975	1975			
letzte Sanierung					
Zustand *	schlecht (unten beschreiben)				
geplante Projekte	nein	ja (unten beschreiben)			

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Moderner zeitgemässer Sandplatz auf der Fläche der jetzigen Wiese geplant
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Springplatz kann nur für 3 Anlässe gebraucht werden / ist nicht mehr zeitgemäss (Wiesenplatz, bei schlechter Witterung nur 1/3 der Teilnehmer)
 > es braucht dringend einen Sandplatz für Turniere und im Alltag als Entlastung für die Reithalle (aktuell in Planung)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



10 Primarschule Böswisli

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
4826	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
10.1 Sporthallen 10.2 Allwetterplätze 10.3 Rasensportfelder	Garderoben	Parkplätze, Veloabstellplätze Bushaltestelle Niederflachs
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein





10.1 Primarschule Böswisli

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Schulsport	
Vereine	Unihockey	
	Basketball	
	Fussball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.30 - 17.00	100%
abends	17.00 - 22.00	100%
Wochenende	08.00 - 22.00	50%
anderes	-	

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle A	1-fach Sporthalle B			
Abmessung BxLxH	14 x 26 x 5.6 m	14 x 26 x 5 m			
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Kunststoff			
Baujahr	1966	1966			
letzte Sanierung	-	-			
Zustand *	schlecht (unten beschreiben)				
geplante Projekte	nein	nein			

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Schulsportgeräte	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Hallen alt, Kunststoffbeläge erneuerungsbedürftig, ältere Turnhalle entspricht nicht den aktuellen Sicherheitsstandards (Prinzip der glatten Wand)
- Markierungen für Basketball fehlt oder veraltet
- Harmonisierung der Trainingszeiten nötig
- Mangelnde Ausrüstung mit Schulsportgeräten (u.a. Schaukelringe), v.a. untere Turnhalle
- Nutzung durch Mieter tw. nicht korrekt bzw. unangemessenes Verlassen der Anlage (Unordnung, Müll, Türen nicht schliessen etc)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



10.2 Primarschule Böswisli

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Schulsport	
Vereine	Unihockey	
	Basketball	
	Fussball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.30 - 17.00	100%
abends	-	
Wochenende	08.00 - 18.00	50%
anderes	-	

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz				
Abmessung BxLxH	25 x 40 m				
Bodenbeschaffenheit	Asphalt				
Baujahr	1966				
letzte Sanierung	-				
Zustand *	gut				
geplante Projekte	nein				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Baskettkorb	gut	
Handballtore	gut	
Weitsprunganlage	gut	
Reckanlage	gut	sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



10.3 Primarschule Böswisli

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Schulsport	
Vereine	Unihockey	
	Basketball	
	Fussball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.30 - 17.00	100%
abends	-	
Wochenende	08.00 - 18.00	50%
anderes	-	

Technische Daten

Anlageteile	Grossspielfeld				
Abmessung BxLxH	45 x 90 m				
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1966				
letzte Sanierung	-				
Zustand *	gut				
geplante Projekte	nein				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Fussballtore	gut	jährlich aerifizieren und vertikutieren, teilweise Rasenersatz
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- keine Platzbeleuchtung, darum abends geschlossen; Spielwiese teilweise nicht bespielbar, Rasen weist Mängel auf

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand




11 Schulinternat Heimgarten

Objektdaten

Eigentümer Stiftung zkj, Zürich	Gemeinde Bülach	Unterhalt/ Betreuung Schulinternat Heimgarten
---	---------------------------	---

Parzellen-Nr. 2316	Nutzungszone OeBA
------------------------------	-----------------------------

Anlagenteile 11.1 Sporthallen 11.2 Allwetterplätze	Nebenanlagen Garderobe	Erreichbarkeit Keine ÖV in das Schulheim Parkplätze verfügbar, abends Veloplatz
	Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Barrierefreiheit <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein





11.1 Schulinternat Heimgarten

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule, Internat, Vereine	Ballsport, Fussball Unihockey	Psychomotorik

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08.15 - 17.00 h	90%
abends	18.30 - 22.00 h	85%
Wochenende	14.00 - 16.00 h	Wintermonate
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle				
Abmessung BxLxH	27 x 15 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1964				
letzte Sanierung	2007				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



11.2 Schulinternat Heimgarten

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule, Internat	Ballsportarten / Unihockey	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08.00 - 18.00 h	100%
abends	18.30 - 21.30 h	70%
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Tartan				
Baujahr	1964				
letzte Sanierung	2007				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



12 Sekundarschule Hinterbirch

Objektdaten

Eigentümer Sekundarschule Bülach	Gemeinde Bülach	Unterhalt/ Betreuung Verantwortung: Hausdienst Hinterbirch
--	---------------------------	--

Parzellen-Nr. 8767 / 7626	Nutzungszone OeBA
-------------------------------------	-----------------------------

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
12.1 Sporthallen	100 Garderobenplätze	aktuell keine Parkplätze, ca. 200 Veloparkplätze
12.2 Allwetterplätze		
12.3 Rasensportfelder		
12.4 Leichtathletikanlage		

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





12.1 Sekundarschule Hinterbirch

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Sportunterricht	
Vereine	diverse	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.30 - 17.30 Uhr	hoch
abends	siehe Belegungspläne der Vereine plus interne	
Wochenende	Anlässe	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle A	1-fach Sporthalle B			
Abmessung BxLxH	23.5 x 11.5 m	23.5 x 11.5 m			
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Kunststoff			
Baujahr	1966	1966			
letzte Sanierung					
Zustand *	schlecht (unten beschreiben)				
geplante Projekte	ja (unten beschreiben)				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Neubau Doppelturnhalle per August 2018 (in Bau), Barrierefreiheit dann gegeben
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- tw. Nichteinhaltung von Ordnung und Regeln durch (wenige) Nutzer
- sonstige Mängel werden mit dem Neubau auf Beginn des Schuljahres 2018/19 behoben

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



12.2 Sekundarschule Hinterbirch

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule		Nutzung als Pausenplatz

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.30 - 17.30	hoch
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz	Hartplatz			
Abmessung BxLxH	40 x 26 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Asphalt/ Beton			
Baujahr	1956				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



12.4 Sekundarschule Hinterbirch

Leichtathletikanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Sportunterricht	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.30 - 17.30	gering
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	100m Laufbahn				
Abmessung BxLxH	4 Bahnen				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1956				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
100m Laufbahn		Zustand: Bahn evtl. renovationsbedürftig nach der Bauphase
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



13 Primarschule Hohfuri

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
3361	OeBA


Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
13.1 Sporthallen	80 Garderobenplätze	
13.2 Allwetterplätze	Spielturm	
13.3 Spielwiese	Schwingkeller	
13.4 Leichtathletikanlage		

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





13.1 Primarschule Hohfuri

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule		
Vereine		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7:00-16:30	100%
abends	keine Angabe mögl.	
Weekenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle A	1-fach Sporthalle B			
Abmessung BxLxH	24 x 12 m	26 x 16 m			
Bodenbeschaffenheit	Parkett	Kunststoff			
Baujahr	1959	1997			
letzte Sanierung	2008				
Zustand *	gut	gut			
geplante Projekte	nein	nein			

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Kletterwand	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Ältere Turnhallen entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsstandards (Prinzip der glatten Wand)
- Nutzung durch Mieter tw. nicht korrekt bzw. unangemessenes Verlassen der Anlage (Türen nicht schliessen etc)
- Problematisches Schliesssystem: Aufgrund automatischer Türöffnung der Turnhallen kommen Verspätete und Besucher nicht hinein
- Veränderung Treppeneingang zum besseren Transport der Geräte
- mehr Garderoben nötig

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



13.2 Primarschule Hohfuri

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Vereine		
Schule		Spielplatz für Kinder

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7:00-22:00	100%
abends	nach der Schule -22:00	100%
Wochenende	7:00-22:00	100%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz				
Abmessung BxLxH	40 x 26 m				
Bodenbeschaffenheit	Asphalt / Beton				
Baujahr	1959				
letzte Sanierung	2015				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



13.3 Primarschule Hohfuri

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7:00-22:00	
abends	nach der Schule -22:00	
Wochenende	7:00-22:00	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Rasensportfeld				
Abmessung BxLxH	84m x 49m				
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1959				
letzte Sanierung	laufender Unterhalt				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Es handelt sich weniger um ein Rasensportfeld als um eine Spielwiese des Quartiers
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



13.4 Primarschule Hohfuri

Leichtathletikanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7:00-16:30	
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	100m Laufbahn	Sprunganlage			
Abmessung BxLxH	4 Bahnen, 60m	9m x 5.22m			
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Sand			
Baujahr	1959	2015			
letzte Sanierung	2005	2015			
Zustand *	gut	gut			
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



14 Primarschule Lindenhof

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	Hausmeister Lindenhof

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
7985	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
14.1 Sporthallen 14.2 Allwetterplätze 14.3 Rasensportfelder 14.4 Leichtathletikanlage	60 Garderobenplätze	
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein





14.1 Primarschule Lindenhof

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschule und Vereine	diverse	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 - 16:00	100%
abends	17:00-22:00	keine Angabe mögl.
Wochenende		0%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle				
Abmessung BxLxH	24 x 13 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1986				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
übliche Ausrüstung für den Sportunterricht auf Primarstufe	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Harmonisierung der Trainingszeiten nötig
- Ältere Turnhallen entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsstandards (Prinzip der glatten Wand)
- Problematisch erweist sich das Schliesssystem: Mit Steinen und anderen Materialien wird das automatische Schliessen umgangen. Oft werden am Abend diese "Keile" vergessen und die Anlage bleibt unverschlossen. Ein abschliessender Kontrollgang einer beauftragten Person wäre wünschenswert (Fenster schliessen, defekte Duschen abstellen, Lichter löschen etc.)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



14.3 Primarschule Lindenhof

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschule und Vereine	v.a. Fussball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 - 16:00	100%
abends	17:00 - 22:00	keine Angabe mögl.
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Rasensportfeld				
Abmessung BxLxH	22 x 44 m				
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1986				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
keine		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



14.4 Primarschule Lindenhof

Leichtathletikanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschule	Weitsprung	Spiel/Pausenplatz

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Sprunganlage				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit					
Baujahr	1986				
letzte Sanierung					
Zustand *	Schlecht (unten beschreiben)				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Sprunganlage: renovationsbedürftig, wird selten gebraucht
Reckstangen	gut	
		sonstige Hinweise
		Reckstangen nur als Spielgerät für Pausenplatz gedacht

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



15 Sekundarschule Mettmenriet

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Sekundarschule Bülach	Bülach	Hausdienst Mettmenriet

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
8208	OeBA


Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
15.1 Sporthallen	100 Garderobenplätze	Autostellplätze in Tiefgarage
15.2 Allwetterplätze		
15.3 Rasensportfelder		
15.4 Leichtathletikanlage		

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





15.1 Sekundarschule Mettmenriet

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule Vereine	div.	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.20 bis 17.15	100%
abends	siehe Belegungspläne der Vereine plus interne	
Wochenende	Anlässe	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle A	1-fach Sporthalle B			
Abmessung BxLxH	26 x 14 m	24 x 12 m			
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Kunststoff			
Baujahr	1971	1971			
letzte Sanierung					
Zustand *	gut	gut			
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- zu kleine Hallen für Handball, Turnhallen entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsstandards (Prinzip der glatten Wand), Markierungen für Basketball fehlt oder veraltet
- Aufgrund automatischer Türöffnung können Verspätete und Besucher nicht hinein, auch bei Aussentraining kein Offenhalten der Türen möglich, Zutritt Aussengeräteraum
- Platzmangel an Materialkästen/ Geräteraum, Fehlender Platz für Trainingsmaterial, Grundmaterial steht nicht zur Verfügung
- beschwerlicher Zugang Tiefgarage - Halle, sollte im Parkhaus parkieren können und an der Türe zur Halle direkt reinkommen
- mehr Garderoben nötig, Funktion Dusche (Herren)
- Lüftung der Halle

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



15.2 Sekundarschule Mettmenriet

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schulsport		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.20 bis 17.15	100%
abends	siehe Belegungspläne der Vereine plus interne	
Wochenende	siehe Belegungspläne der Vereine plus interne	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz	Hartplatz			
Abmessung BxLxH	50 x 33 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Asphalt/ Beton			
Baujahr	1971				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut	gut			
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



15.3 Sekundarschule Mettmenriet

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schulsport		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.20 bis 17.15	100%
abends	siehe Belegungspläne der Vereine plus interne	
Wochenende	Anlässe	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Rasensportfeld				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1971				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Tore		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



15.4 Sekundarschule Mettmenriet

Leichtathletikanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schulsport		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.20 bis 17.15	100%
abends	siehe Belegungspläne der Vereine plus interne Anlässe	
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	100m Laufbahn	Sprunganlage	Sandplatz		
Abmessung BxLxH	4 Bahnen				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1971				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut	gut	gut		
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand




16 Primarschule Schwerzgrueb

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	Stadt Bülach / Hausdienst Schule

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
5636	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
16.1 Hallenbad 16.2 Sporthallen 16.3 Allwetterplätze 16.4 Rasensportfelder 16.5 Leichtathletikanlage	50 Garderobenplätze	Öffentliche, gebührenpflichtige Parkplätze im Quartier Bushaltestelle KZU Veloparkplätze
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





16.1 Primarschule Schwerzgrueb

Hallenbad

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschulen diverse	Schulschwimmen	
3 x Nutzer / 2 x Privat + 1 x Verein	Baby-, und Kinderschwimmkurse	
3 x Nutzer / 1 x Privat + 2 x Verein	div. Aquafitkurse	
1 x Schwimmclub	Erwachsenen-Schwimmen	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 - 17:00		100%
abends	17:30 - 22:00		100%
Wochenende	nein		0%
anderes	Ferien: nein		0%

Technische Daten

Anlageteile	Schwimmbecken				
Abmessung BxLxH	8 x 16.6 m				
Bodenbeschaffenheit	Wasser				
Baujahr	1976				
letzte Sanierung	2011				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Hubboden (60 - 200 cm Tiefe)	gut	
Unterwasserbeleuchtung	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Aufgrund automatischer Türöffnung der Turnhallen können später Kommende nicht hinein, Besucher auch nicht

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



16.3 Primarschule Schwerzgrueb

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschulen diverse Nutzer der Sporthalle	Schulturnen Kinder-, + Jugend Sport Erwachsenen-Sport	Jeder Nutzer der Sporthalle darf zu seiner Trainingszeit auch die Aussenplätze für Sporttraining nutzen

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 - 17:00	100%
abends	17:30 - 22:00	100%
Wochenende	09:30 - 20:30	100%
anderes	Ferien: ja / gleich wie oben	90%

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz A	Allwetterplatz B			
Abmessung BxLxH	20 x 35 m	12 x 25 m			
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Asphalt / Beton			
Baujahr	1976	1976			
letzte Sanierung	2009				
Zustand *	gut	gut			
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
1 x Basketballfeld (mit 2 Körben)	gut	
1 x Fussballfeld (mit 2 x 3m Toren)	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- keine Flutlichtbeleuchtung vorhanden

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



16.5 Primarschule Schwerzgrueb

Leichtathletikanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschulen diverse Nutzer der Sporthalle	Schulturnen Kinder-, + Jugend Sport Erwachsenen-Sport	Jeder Nutzer der Sporthalle darf zu seiner Trainingszeit auch die Aussenplätze für Sporttraining nutzen

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 - 17:00	100%
abends	17:30 - 22:00	100%
Wochenende	09:30 - 20:30	100%
anderes	Ferien: ja / gleich wie oben	90%

Technische Daten

Anlageteile	100m Laufbahn	Sprunganlage			
Abmessung BxLxH	4 Bahnen				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Sand			
Baujahr	1976				
letzte Sanierung	2009				
Zustand *	gut	gut			
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- keine Flutlichtbeleuchtung vorhanden

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



17 Schiessanlage Langenrain

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	Hofmann Hansueli

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
6351	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
17.1 Schiessanlage	Schützenstube	Parkplätze vorhanden zu Fuss ab Bahnhof Bülach ca. 10Min

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





17.1 Schiessanlage Langenrain

Schiessanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Vereine, Militär, Polizei Schiessverein Höri		Schützenstube, vermietet durch Schützenverein

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.00 bis 12.00 / 13.00 -17.30	100%
abends	durch Vereine in eigener Regie	100%
Weekenende		100%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Scheibenstand	Scheibenstand	Scheibenstand	Schiessstand	Kugelfang
Abmessung BxLxH	25 m	50 m	300 m		
Bodenbeschaffenheit	8 Scheiben	12 Scheiben	24 Scheiben		
Baujahr					
letzte Sanierung				2000	
Zustand *	gut	gut	gut		
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Sanierung Kugelfang im 2016/2017 geplant
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Sanierung der sanitären Anlagen dringend nötig

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



18 Sportzentrum Hirslen

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	Stadt Bülach, Sportzentrum Hirslen

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
7531	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
18.1 Hallenbad	Garderobenplätze	Auto, Bus, Velo
18.2 Sporthallen	Restaurant	
18.3 Kunsteisbahnen	Minigolfanlage 18-Loch	
18.4 Inline Anlage	Spielplatz	
18.5 Kletterhalle		
18.6 Indoorschiessanlage		
18.7 Tennisplätze		

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





18.1 Sportzentrum Hirslen

Hallenbad

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schwimmclub/Triathlon	Wasser Fitness	
Schulen	Schwimmen	
Schwimmkurse		
Aquafit		
Öffentlichkeit		
Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	09.00-17.00	60-90%
abends	17.00-21.30	70-100%
Wochenende	09.00-18.00	70-100%
anderes	Frühschwimmen 06.30-07.45 2x pro Woche	60-90%

Technische Daten

Anlageteile	Schwimmbecken	Nichtschwimmer	Babyplanschbad	Sprungbucht	
Abmessung BxLxH	25 x14,	17x8	4x4	6x12 mit 1+3 Meter	
Bodenbeschaffenheit	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser	
Baujahr	1975	1975	1975	1975	
letzte Sanierung	1997	1997	1997	1997	
Zustand *	gut	gut	gut	gut	
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Beleuchtung	schlecht (unten beschreiben)	Plattenbeläge sind alt, Rutschfestigkeit hat nachgelassen, jährlich Reparaturen nötig, da sich die Platten ablösen
Plattenbeläge		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- 5 (mindestens 3) neue Bahnen spannen
- Die Jugendschutz-Massnahmen von SwissOlympic, der SLRG Schweiz und anderer Sportverbände fordern möglichst getrennte Umzieh-/Duschmöglichkeiten für Jugendliche sowie Erwachsene (ist derzeit nicht der Fall)
- Der Platz in den Damen-Garderoben ist etwas knapp bemessen
- vom öffentlichen Bereich getrennte (nur für Schulen reservierte) Umkleieräume wären wünschenswert
- Vereinsabend (SLRG) unbedingt beibehalten
- zusätzliches 50m Becken mit 10 Bahnen
- längere Öffnungszeiten Schulschwimmbecken

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



18.2 Sportzentrum Hirslen

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Handballclub/Unihockey	Handball/Unihockey	
Berufsschule	Schulsport	
Schulen	Schulsport	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7.00-18.00	40-50%
abends	18.00-22.30	100%
Wochenende		60-70%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	3-fach Sporthalle				
Abmessung BxLxH	56x28				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	2016				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Sportgeräte	gut	
Tribüne	gut	
Kiosk/Küche	gut	
Mehrzweckraum	gut	
Fitnessraum	gut	
		sonstige Hinweise Die Sporthallen werden erst ab Januar in Betrieb genommen, deshalb ist die Auslastung noch tief, sollte sich jedoch noch etwas erhöhen.

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



18.3 Sportzentrum Hirslen

Kunsteisbahnen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Eishockeyklub	Eishockey	
Eislaufclub	Eiskunstlauf	
Plauschhockey	Eishockey	
Publikum, Schulen	Eislaufen, Schulsport	
Öffentlichkeit		
Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08.00-17.00	40-90%
abends	17.00-23.00	70-100%
Wochenende	7.00-23.00	80-100%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Kunsteisbahn	Kunsteishalle			
Abmessung BxLxH	64x37	30x60			
Bodenbeschaffenheit	Kunsteis	Kunsteis			
Baujahr	1975	1975			
letzte Sanierung	keine	2011			
Zustand *	schlecht (Bedürfnis)	gut			
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Sanierung Kunsteisbahn nötig. (Bausubstanz /Einrichtungen sind am Ende der Lebensdauer) ; 2011 wurden in der Eishalle neue Banden montiert. Ebenso wurde die Kältetechnik modernisiert. Ziel war Werterhalt bis 2022.
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- zu wenig und zu kleine Garderoben und abschliessbare Materialräume
- Garderoben (Boden, Duschen) veraltet.
- eine Garderobe immer noch in einem Container untergebracht. WC und Dusche veraltet.
- > Zusätzliche Garderoben, zusätzliches Hockeyfeld / Aussenfeld mit Eishockeybanden
- Räume für Zusatztraining (Ballett) oder genügend freier Platz im Fitnessraum

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



18.4 Sportzentrum Hirslen

Inline Anlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Mannschaften Inlinehockey	Inlinehockey	
IHS Inline Hockey Schweiz	Inlinehockey	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)Auslastung (in %)
tagsüber	08.00-18.00	0-30%
abends	18.00-22.30	60-100%
Wochenende	09.00-18.00	60-100%
anderes	Inline nur im Sommer in Betrieb, April- Aug.	

Technische Daten

Anlageteile	Inlinehalle				
Abmessung BxLxH	60x30				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoffbelag				
Baujahr	1975				
letzte Sanierung	2011				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Infrastruktur entspricht bis auf den Kunststoffbelag der Eishalle		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



18.5 Sportzentrum Hirslen

Kletterhalle

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
SAC Rhinsberg Öffentlichkeit	Klettern Buldern	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	09.00-18.00	20-70%
abends	18.00-22.00	70-100%
Wochenende	09.00-18.00	20-80%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Kletterhalle				
Abmessung BxLxH	12x10 m, 8.5m hoch				
Bodenbeschaffenheit	Matten				
Baujahr	1975				
letzte Sanierung	2001				
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Platz zum Einwärmen vor der Halle

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



18.6 Sportzentrum Hirslen

Indoorschiessanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Pistolenschützen	Luftpistole Luftgewehr	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		0%
abends		
Wochenende		
anderes	2-4x pro Woche Abends Training	

Technische Daten

Anlageteile	Schiesskeller	Schiessstand			
Abmessung BxLxH	17x6	10 m			
Bodenbeschaffenheit	Teppich	6 Scheiben			
Baujahr	1975				
letzte Sanierung					
Zustand *	schlecht (unten beschreiben)				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Der Zustand ist Zweckmässig aber verbraucht. Da die Anlage unter dem Ausseneisfeld liegt, wird sie von der bevorstehenden Sanierung betroffen sein.
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

reicht für Nachwuchs Schiessverein (Militärschützen / Jungschützen) längerfristig nicht mehr aus

10-m-Schiessanlage immer feucht (von der Eisbahn her undicht)

10 bis 12 Laufscheiben nötig (Tauglichkeit für Wettkämpfe)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



18.7 Sportzentrum Hirslen

Tennisplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Publikum/Öffentlichkeit	Tennis	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	09.00-18.00	20-40%
abends	18.00-21.30	30-50%
Wochenende	09.00-18.00	30-60%
anderes	Tennis nur im Sommer in Betrieb, Apr - Sept.	

Technische Daten

Anlageteile	Tennisplatz				
Abmessung BxLxH	15x32				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoffgitter				
Baujahr					
letzte Sanierung	2010				
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Aufgrund der kleinen Nachfrage wurde das Tennisangebot im 2010 von früher zwei auf neu einen Platz reduziert. (inkl. Belagssanierung)
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



19 Kampfsportanlage Dojo Stadthalle

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	Immobilien Stadt Bülach

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
8329	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
19.1 Kampfsportanlage	Duschen/Garderoben	Parkplätze, Bushaltestelle, Veloparkplätze
	Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)	Barrierefreiheit
	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





19.1 Kampfsportanlage Dojo Stadthalle

Kampfsportanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Judo Team Bülach	Judo	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		
abends	Di, Do, Fr 17.15-22.00 Uhr / Mo, Mi	ca. 70%
Wochenende	Sa 9.45-10.30 Uhr	5-10%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Dojo / Mehrzweckhalle			
Abmessung BxLxH	580.00 m2			
Bodenbeschaffenheit	Dojo: Bodenmatten	Gang: Textil	Garderoben: Plättli	
Baujahr	2003			
letzte Sanierung	-			
Zustand *	gut			
geplante Projekte	nein			

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Malerarbeiten 2015
		sonstige Hinweise
		Bodenmatten sind Eigentum des Mieters

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- es fehlen Räumlichkeiten für Büro-/Vereinsarbeit / Sekretariat
- beim Eingang tropft es von der Decke
- monatlicher Mietpreis für Kellerräumlichkeiten (2500.-) zu hoch

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



21 Tennisanlage TC Bülach

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Stadt Bülach	Bülach	TC Bülach

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
7406	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
21.1 Tennisplätze	Klubhaus	öffentliche Parkplätze, Bushaltestelle

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





21.1 Tennisanlage TC Bülach

Tennisplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
TC Bülach	Tennis	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Tennisplatz 1	Tennisplatz 2	Tennisplatz 3		
Abmessung BxLxH	24 x 11 m	24 x 11 m			
Bodenbeschaffenheit	Rotgrund-Sand	Rotgrund-Sand	Rotgrund-Sand		
Baujahr	1957	1957	1957		
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Auf diesem Areal soll das Zentrale Verwaltungsgebäude der Stadt Bülach gebaut werden. Sofern das Stimmvolk dem Kredit im Herbst 17 zustimmt, wird das Klubhaus und die Plätze abgerissen.
		sonstige Hinweise
		Der Stadtrat hat entschieden, dass die Tennisanlage Halden in Bachenbülach als regionale Anlage auch vom TC Bülach genutzt werden soll. Gespräche bzgl. Fusionierung bzw. Übertritt von Mitgliedern sind bereits im Gang.

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand

2.2 Gemeinde Bachenbülach



22 Mehrzweckhalle

Objektdaten

Eigentümer

Gemeinde Bachenbülach

Gemeinde

Bachenbülach

Unterhalt/ Betreuung

Hauswart Mehrzweckhalle

Parzellen-Nr.

2430

Nutzungszone

OeBA

Anlagenteile

22.1 Sporthallen
22.2 Rasensportfelder

Nebenanlagen

Garderoben

Erreichbarkeit

Parkplätze, Bushaltestelle, Veloabstellplätze

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





22.1 Mehrzweckhalle

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschule Bachenbülach	Schulsport	
Damenriege / Frauenriege	Mukiturnen, Seniorenturnen, Gymnastik	
Plauschhockey	Unihockey	
Gemeinde Bachenbülach		Kein Sport - Diverse Anlässe (Gemeindeversammlung, Politpodium, Vorträge)

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08.00 bis 12.00 und 14:00 bis 17:00 Uhr	80%
abends	18:00 bis 22:00 Uhr	60%
Wochenende	diverse Anlässe	60%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Mehrzweckhalle				
Abmessung BxLxH	12m X 24m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1992				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte	keine				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
mobile Sportgeräte für Schulsport	gut	laufender Unterhalt
Bühne	befriedigend	
Audioanlage	gut	
Mobiliar (Tische / Stühle)	gut	sonstige Hinweise
Gastroküche	befriedigend	

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

zu wenig Material vorhanden (Damenriege)

grosse Zufriedenheit mit der aktuellen Situation (Plauschunihockey)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



23 Primarschule Halden

Objektdaten

Eigentümer Gemeinde Bachenbülach	Gemeinde Bachenbülach	Unterhalt/ Betreuung Verantwortung
--	---------------------------------	--

Parzellen-Nr. 1619, 1623	Nutzungszone OeBA, Erholungszone C
------------------------------------	--

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
23.1 Sporthallen 23.2 Allwetterplätze 23.3 Rasensportfelder 23.4 Leichtathletikanlagen	40 Garderobenplätze Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Barrierefreiheit <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





23.1 Primarschule Halden

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule Turn- und Fussballvereine, Tennisclub Ajuga (Aufsuchende Jugendarbeit)	Schulsport, Turnen, Fussball, Tennis	Sport - und Freizeitkurse

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 bis 16:00 Uhr	90%
abends	17:00 bis 22:00	100%
Wochenende	unterschiedlich, fast nie	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle				
Abmessung BxLxH	24 x 12 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1969				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Sanierung Duschanlagen nötig
- mehr Turnhallen (Reinigung nicht immer optimal , weil sehr dichter Belegungsplan. Ausserordentliche Veranstaltungen wie z.B. das Proben auf Dancing Classroom ist sehr schwierig zu organisieren.)
- grössere Halle

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



23.2 Primarschule Halden

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Unterschiedliche Nutzung bei Schönwetter steht zur Verfügung		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz				
Abmessung BxLxH	40 x 26 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1969				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		neu saniert
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



23.3 Primarschule Halden

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Unterschiedliche Nutzung bei Schönwetter steht zur Verfügung		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Rasensportfeld				
Abmessung BxLxH	90 x 45 m				
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1969				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



23.4 Primarschule Halden

Leichtathletikanlagen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Unterschiedliche Nutzung bei Schönwetter steht zu Verfügung		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	100m Laufbahn	Weitsprunganlage	Wurfanlage		
Abmessung BxLxH	100 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Kunststoff/ Sand	Beton		
Baujahr	1969	1969	1969		
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Weitsprung		neu saniert
Schnelllauf		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



24 Tennisanlage YTC Bachenbülach

Objektdaten

Eigentümer

yellow tennis club bachenbülach

Gemeinde

Bachenbülach

Unterhalt/ Betreuung

yellow tennis club bachenbülach

Parzellen-Nr.

1547

Nutzungszone

Erholungszone C

Anlagenteile

24.1

Tennisplätze

Nebenanlagen

Clubhaus mit Küche + Aufenthaltsraum

Erreichbarkeit

Parkplätze vorhanden

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





26 Jugend Park

Objektdaten

Eigentümer

Gemeinde Bachenbülach

Gemeinde

Bachenbülach

Unterhalt/ Betreuung

Jugendarbeit Bachenbülach

Parzellen-Nr.

1634

Nutzungszone

Industriezone 1

Anlagenteile

26.1 Skatepark
26.2 Allwetterplätze

Nebenanlagen

Trampolin
Slackline
WC-Container

Erreichbarkeit

Bushaltestelle
Veloständer

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





26.1 Jugend Park

Skatepark

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Kinder, Jugendliche	Skateboard, Streetworkout	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.00-22.00 Uhr	noch keine Angaben möglich
abends		
Wochenende	07.00-22.00 Uhr	noch keine Angaben möglich
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Skatepark				
Abmessung BxLxH	33x16m				
Bodenbeschaffenheit	Asphalt				
Baujahr	2016				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
WC-Container	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



26.2 Jugend Park

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Kinder, Jugendliche	Basketball, Fussball, Volleyball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07.00-22.00 Uhr	noch keine Angaben möglich
abends		
Wochenende	07.00-22.00 Uhr	noch keine Angaben möglich
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Ballsportfeld				
Abmessung BxLxH	25x14m				
Bodenbeschaffenheit	Gummigranulat				
Baujahr	2016				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
WC-Container	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand

2.3 Gemeinde Hochfelden



27 Gemeinschaftsschiessanlage im Maas

Objektdaten

Eigentümer

Gemeinde Hochfelden

Gemeinde

Hochfelden

Unterhalt/ Betreuung

Gemeinden Hochfelden und Höri

Parzellen-Nr.

571

Nutzungszone

Nichtbauzone (Landwirtschaft)

Anlagenteile

27.1

Schiessanlage

Nebenanlagen

Schützenhaus (Bau 1987)

Erreichbarkeit

Parkplätze

Bushaltestelle 300 m

Veloplätze

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja

nein

Barrierefreiheit

ja

nein





27.1 Gemeinschaftsschiessanlage im Maas

Schiessanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schiessverein Hochfelden	Schiessen	Festlokal
Schiessverein Höri		
Private		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		
abends	18:00 - 20:00	5%
Wochenende	09:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00	3%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Schiessstand	Scheibenstand	Kugelfang		
Abmessung BxLxH	300 m				
Bodenbeschaffenheit		10 Scheiben			
Baujahr	1927	1927	1927		
letzte Sanierung	1987	1987	1987		
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
elektronische Zeigeranlage	gut	
Schützenstube	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



28 Primarschule Wisacher

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Gemeinde Hochfelden	Hochfelden	Primarschule

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
130	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
28.1 Sporthallen	Garderobe	Parkplätze
28.2 Allwetterplätze		Veloplätze
28.3 Rasensportfelder		Bushaltestellen 200 m
28.4 Leichtathletikanlage		

Geschlechtertrennung (Dusche/Garderobe) ja nein

Barrierefreiheit ja nein





28.1 Primarschule Wisacher

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschule	Schulsport	
TV / Maitlirige / Männerriege / Damenr.	Turnen / Leichtathletik / Ballspiele	
Schwingclub / Unihockeyclub	Schwingen / Unihockey	
BSC Bülach	Fussball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 - 11:55 / 13:30 - 16:05	21%
abends	17:00 - 22:00	54%
Wochenende	12:00 - 24:00	16%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle				
Abmessung BxLxH	24 x 12 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1977				
letzte Sanierung	2009				
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Sportgeräte	gut	
Bühneneinrichtung / -technik	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

Dimension der Halle entspricht knapp einem Unihockey-Kleinfeld (für Plauschmannschaft des UHC ausreichend)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



28.2 Primarschule Wisacher

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschule	Schulsport	
TV / Maitlirige / Männerriege / Damenr.	Turnen / Leichtathletik / Ballspiele	
Schwingclub	Schwingen	
BSC Bülach	Fussball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 - 11:55 / 13:30 - 16:05	21%
abends	17:00 - 22:00	10%
Wochenende	12:00 - 22:00	5%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz				
Abmessung BxLxH	40 x 26 m				
Bodenbeschaffenheit	Beton / Asphalt				
Baujahr	1977				
letzte Sanierung	2012				
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Sportgeräte aussen		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



28.3 Primarschule Wisacher

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschule	Schulsport	
TV / Maitliriege / Männerriege / Damenr.	Turnen / Leichtathletik / Ballspiele	
Schwingclub	Schwingen	
BSC Bülach	hauptsächlich Fussball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 - 11:55 / 13:30 - 16:05	10%
abends	17:00 - 22:00	5%
Wochenende	12:00 - 22:00	5%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Sportrasenfeld				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1977				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Sportgeräte, Tore	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



28.4 Primarschule Wisacher

Leichtathletikanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Primarschule	Schulsport	
TV / Maitlirige / Männerriege / Damenr.	Turnen / Leichtathletik	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	07:30 - 11:55 / 13:30 - 16:05	5%
abends	17:00 - 22:00	2%
Wochenende	12:00 - 22:00	2%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	100m Laufbahn				
Abmessung BxLxH	2 Bahnen				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1977				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand

29 Skatinganlage

Objektdaten

Eigentümer Gemeinde Hochfelden	Gemeinde Hochfelden	Unterhalt/ Betreuung Verantwortung
--	-------------------------------	--

Parzellen-Nr. 734	Nutzungszone Nichtbauzone (Landwirtschaft)
-----------------------------	--

Anlagenteile 29.1 Skatepark	Nebenanlagen	Erreichbarkeit Parkplatz auf angrenzender Strasse Veloplätze
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





29.1 Skatinganlage

Skatepark

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule / Jugend	Skaten	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	keine Angabe mögl.
abends	18:00 - 22:00	keine Angabe mögl.
Wochenende	Zeiten siehe oben	keine Angabe mögl.
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Skatepark				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Beton / Asphalt				
Baujahr	2002				
letzte Sanierung	2010				
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



30 Fussballplatz

Objektdaten

Eigentümer

Gemeinde Hochfelden

Gemeinde

Hochfelden

Unterhalt/ Betreuung

Parzellen-Nr.

295

Nutzungszone

Kernzone

Anlagenteile

30.1

Rasensportfeld

Nebenanlagen

Erreichbarkeit

PP Gemeindehaus

Velo

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja

nein

Barrierefreiheit

ja

nein





30.1 Fussballplatz

Rasensportfeld

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Jugend / junge Erwachsene / Familien	Fussball	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00	keine Angaben mögl.
abends	18:00 - Dunkelheit	keine Angaben mögl.
Wochenende	siehe oben	keine Angaben mögl.
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Rasensportfeld				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr					
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte	ja (unten beschreiben)				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Tore		ggf. zukünftige Überbauung der Parzelle, dann Erstatz geplant neben der Skatinganlage
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand

2.4 Gemeinde Hori



31 Boccia-Halle

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Gemeinde Höri	Höri	

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
1	Freihaltezone

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
31.1 Boccia-Halle	Club-Restaurant	
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





31.1 Boccia-Halle

Boccia-Halle

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Boccia Club Höri	Bocciaspiel	Restaurant/Café

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	Do. 14,00 bis 18.00	ca. 40 %
abends	Fr. 19.30 bis 22.00	
Wochenende	Sa 15.30 bis 19.00	
anderes	So 09.30 bis 13.00	

Technische Daten

Anlageteile	Boccia Bahn				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Sand				
Baujahr	1992				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		Zustand Boccia Bahn und weitere Infrastruktur gut
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



32 Skatinganlage

Objektdaten

Eigentümer Gemeinde Höri	Gemeinde Höri	Unterhalt/ Betreuung Gemeinde / Werk Höri
------------------------------------	-------------------------	---

Parzellen-Nr. 1	Nutzungszone Freihaltezone
---------------------------	--------------------------------------

Anlagenteile 32.1 Skatepark	Nebenanlagen keine	Erreichbarkeit gut erreichbar zu Fuss und mit den Öv
Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein		Barrierefreiheit <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





33 Fussballplatz Höriberg

Objektdaten

Eigentümer

Gemeinde Höri

Gemeinde

Höri

Unterhalt/ Betreuung

Gemeinde / Werk Höri

Parzellen-Nr.

546

Nutzungszone

Freihaltezone

Anlagenteile

33.1

Rasensportfeld

Nebenanlagen

keine

Erreichbarkeit

Parkplatz vorhanden, nicht mit Öv erreichbar

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja

nein

Barrierefreiheit

ja

nein





33.1 Fussballplatz Höriberg

Rasensportfeld

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Besucher, Vereine	Fussball	keine

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	ganztags	selten
abends		sehr selten
Wochenende	ganztags	Sommer gut
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Rasensportfeld				
Abmessung BxLxH	100 x 60 m				
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	ca. 1990				
letzte Sanierung	2001 neu angesäht				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
keine Geräte		eingeschränkte Zufahrt mit PW
		sonstige Hinweise

Bedürfnisse

(Hier werden nachgängig die Resultate der Bedürfniserhebung ergänzt)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand

kursiv= Beispiele oder Erläuterungen, sind zu überschreiben



34 Reitsportanlage Im Seeber

Objektdaten

Eigentümer

Maag Pferdepension

Gemeinde

Höri

Unterhalt/ Betreuung

Parzellen-Nr.

1027

Nutzungszone

Nichtbauzone (Landwirtschaftszone)

Anlagenteile

34.1 Reithalle
34.2 Reitplatz

Nebenanlagen

Reitstube

Erreichbarkeit

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





34.1 Reitsportanlage Im Seeber

Reithallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Eigene Pensionäre Externe angemeldete Reiter	Freizeit/Sportreiten	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	06.00 bis 22.00	85%
abends	... bis 22.00 Uhr	
Wochenende	07.00 bis 20.00	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Reithalle				
Abmessung BxLxH	40 x 20 m				
Bodenbeschaffenheit	Sandboden				
Baujahr	2001				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Sprungmaterial vorhanden (Springsport)		Zustand Reithalle und weitere Infrastruktur gut
Reithalle beleuchtet		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



34.2 Reitsportanlage Im Seeber

Reitplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Eigene Pensionäre Externe angemeldete Reiter	Freizeit/Sportreiten	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	06.00 bis 22.00	85% ausser bei Minustemperaturen
abends	... bis 22.00 Uhr	
Wochenende	07.00 bis 20.00	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Sandviereck	Voltigierplatz			
Abmessung BxLxH	40 x 20 m	durschn. 15m			
Bodenbeschaffenheit	Sand	Gummischnitzel			
Baujahr	2006	1998			
letzte Sanierung		2012			
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Sandplatz wenig beleuchtet		Beleuchtung nicht geeignet zum Springen, Zustand Sandviereck und Voltigierplatz gut
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand

35 Primarschule Weiher

Objektdaten

Eigentümer	Gemeinde	Unterhalt/ Betreuung
Primarschule	Höri	Schulverwaltung

Parzellen-Nr.	Nutzungszone
330	OeBA

Anlagenteile	Nebenanlagen	Erreichbarkeit
35.1 Sporthallen	Garderoben/Duschen	ÖV gut erreichbar
35.2 Allwetterplätze	Spielplatz	PP vorhanden
35.3 Rasensportfelder		Veloparkplätze
35.4 Leichtathletikanlage		
	Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)	Barrierefreiheit
	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein





35.1 Primarschule Weiher

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Schulsport	Schulanlässe / Feste und Anlässe
Vereine (Frauenriege, Männerriege, Seniorenturnen, STV)	Turnen	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08.15 - 16.10	100%
abends	18.00 - 22.00	100%
Wochenende	ganze Tage nach Absprache	70%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Turnhalle	Mehrzweckhalle			
Abmessung BxLxH	12 x 24 m	12 x 24 m			
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Kunststoff			
Baujahr	1966	1959			
letzte Sanierung	2002	1994			
Zustand *	gut	gut			
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Sportgeräte	gut	
Bühne	gut	
Scheinwerfer	gut	
Tonanlage	gut	
Küche	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- Glatthalle:

Geschlechtertrennung für Duschen und bessere Warmwasserregulation wird gewünscht, grössere Materialschränke im Keller nötig

- das Fehlen einer Doppeltturnhalle ist grosser Nachteil (Männerriege)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



35.2 Primarschule Weiher

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Schulsport	Schulanlässe
Vereine	Turnen	
Öffentlichkeit		Spielplatz (Nebenanlagen)

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08.15 - 17.00	
abends	17.00 - 22.00	
Wochenende	ganze Tage	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz				
Abmessung BxLxH	30 x 25 m				
Bodenbeschaffenheit	Ruptan				
Baujahr	1966				
letzte Sanierung	2002				
Zustand *	gut				
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Beleuchtung	gut	
2 Goal	gut	
2 Basketballkörbe	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



35.4 Primarschule Weiher

Leichtathletikanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Schulsport	Schulanlässe
Vereine (STV)	Turnen	
Öffentlichkeit		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08.00 bis 17.00	
abends	17.00 bis 22.00	
Wochenende	ganze Tage	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	100m Laufbahn	Sprunganlage	Reckstangen	Hochsprunganlage	Kugelstossanlage
Abmessung BxLxH	3 Bahnen	2 Bahnen	4 Stangen	1 Anlage	2 Anlagen
Bodenbeschaffenheit	Ruptan	Ruptan/Sand	Sand	Ruptan	Beton/Kies
Baujahr	1966	1966	1966	1966	1966
letzte Sanierung	2002	2002	2002	2002	2002
Zustand *	gut	gut	gut	gut	gut
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Beleuchtung		
Aussengeräterraum		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

400m-Bahn fehlt

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand

2.5 Gemeinde Winkel



36 Reitsportanlage Waldhof

Objektdaten

Eigentümer

Reitzentrum Waldhof

Gemeinde

Winkel

Unterhalt/ Betreuung

Reitstall Waldhof AG, Heinz Kölla

Parzellen-Nr.

2384

Nutzungszone

Landwirtschaftszone

Anlagenteile

36.1 Reithallen
36.2 Reitplätze

Nebenanlagen

Reitstube

Erreichbarkeit

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





36.1 Reitsportanlage Waldhof

Reithallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
	Bodenarbeit Reiten	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08.00 - 20.00	90%
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Reithalle	kleine Reithalle			
Abmessung BxLxH	40 x 20 m				
Bodenbeschaffenheit	Sand	Beton / Asphalt			
Baujahr	1970	1970			
letzte Sanierung	1980	1980			
Zustand *	gut	gut			
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

Verbesserung der Duschanlage nötig

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



36.2 Reitsportanlage Waldhof

Reitplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
	Dressur Vielseitigkeit Springen	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		100%
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Springplatz	Military Platz	Führanlage	Sandplatz / Longierplatz	
Abmessung BxLxH	60 x 55 m	70 x 120 m	18 m breit	18 x 20 m	
Bodenbeschaffenheit	Sand	Rasen	Kunststoff	Sand	
Baujahr	1970	1980	1990		
letzte Sanierung	2008	2009	1995		
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



37 Primarschule Winkel (Grossacher)

Objektdaten

Eigentümer

Gemeinde Winkel

Gemeinde

Winkel

Unterhalt/ Betreuung

Parzellen-Nr.

2243

Nutzungszone

OeBA

Anlagenteile

- 37.1 Hallenbad
- 37.2 Sporthallen
- 37.3 Allwetterplätze
- 37.4 Rasensportfelder
- 37.5 Leichtathletikanlagen

Nebenanlagen

Garderobenplätze

Erreichbarkeit

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja nein

Barrierefreiheit

ja nein





37.1 Primarschule Winkel (Grossacher)

Hallenbad

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Schwimmen	
externe Schulen	Schwimmen	
Vereine	Wassergymnastik/Wassersport	

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08.20 - 18.00	80%
abends	18.00 - 20.00	80%
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Schwimmbecken				
Abmessung BxLxH	17 x 8 m				
Bodenbeschaffenheit	Wasser	Hubboden	rutschfeste Platten		
Baujahr	1973				
letzte Sanierung	Okt 2013				
Zustand *	gut				
geplante Projekte	nein				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Beleuchtung	gut	
Schwimmmaterialhilfen	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- zusätzliches 50m Becken mit 10 Bahnen
- längere Öffnungszeiten Schulschwimmbecken

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



37.2 Primarschule Winkel (Grossacher)

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule	Schulsport	
Dorfvereine	Diverse Sportarten	
Private		Geburtstagsfeier

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	7.30 - 16.00	80%
abends	16.00 - 22.00	90%
Wochenende	Sa. 8.00 - 12.00	100%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle				
Abmessung BxLxH	28 x 16 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff				
Baujahr	1973				
letzte Sanierung	ca. 2006				
Zustand *	gut				
geplante Projekte	nein				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Alle gängigen Sportmaterialien	gut	
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

- grössere Halle
- Verschleiss/Defekt von Materialien (z.B. Tore)
- Beschaffung Unihockey-Banden
- zeitweise sind die Parkplätze knapp

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



37.3 Primarschule Winkel (Grossacher)

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule		
Dorfvereine		
Private		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		10%
abends		10%
Wochenende		10%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Platz gross	Platz klein			
Abmessung BxLxH	40 x 26 m				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Kunststoff			
Baujahr	1973	1973			
letzte Sanierung	2006				
Zustand *	gut				
geplante Projekte	nein				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
keine Aussengeräte		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



37.4 Primarschule Winkel (Grossacher)

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule		
Dorfvereine		
Private		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	25% (vorallem im Sommer)	
abends	25% (vorallem im Sommer)	
Wochenende	25% (vorallem im Sommer)	
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Rasensportfeld				
Abmessung BxLxH	60 x 20 m				
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1973				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte	nein				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Zwei Fussballtore		
Schaukel		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



37.5 Primarschule Winkel (Grossacher)

Leichtathletikanlagen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule		
Dorfvereine		
Private		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		5%
abends		5%
Wochenende		5%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	80m Laufbahn	Weitsprunganlage	Kletterstangen	Geräteplatz	
Abmessung BxLxH	2 Bahnen				
Bodenbeschaffenheit	Kunststoff	Kunststoff/ Sand	Kunststoff		
Baujahr	1973	1973	1973		
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte	nein				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



38 Primarschule Winkel (Rüti)

Objektdaten

Eigentümer

Gemeinde Winkel

Gemeinde

Winkel

Unterhalt/ Betreuung

Parzellen-Nr.

925

Nutzungszone

OeBA

Anlagenteile

38.1

Allwetterplätze

38.2

Rasensportfelder

Nebenanlagen

Garderoben

Erreichbarkeit

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja

nein

Barrierefreiheit

ja

nein





38.1 Primarschule Winkel (Rüti)

Allwetterplätze

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schule		
Dorfverein		
Private		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		20%
abends		20%
Wochenende		20%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Allwetterplatz				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Asphalt / Beton				
Baujahr	1878				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte	nein				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Zwei Fussballtore		
Zwei Basketballkörbe		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



38.2 Primarschule Winkel (Rüti)

Rasensportfelder

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber		20%
abends		20%
Wochenende		20%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Rasensportfeld				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit	Rasen				
Baujahr	1878				
letzte Sanierung					
Zustand *	gut				
geplante Projekte	nein				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
Zwei Fussballtore		
		sonstige Hinweise

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



39 Schiessanlage Bigisrüti

Objektdaten

Eigentümer

Gemeinde Winkel

Gemeinde

Winkel

Unterhalt/ Betreuung

Parzellen-Nr.

2381

Nutzungszone

Nichtbauzone (Landwirtschaft)

Anlagenteile

39.1

Schiessanlage

Nebenanlagen

Schützenhaus

Erreichbarkeit

Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe)

ja

nein

Barrierefreiheit

ja

nein





39.1 Schiessanlage Bigisrüti

Schiessanlage

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Schiessverein Winkel-Rüti	Schiessen 300m	Schützenstube für Privatanlässe

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	*16 Schiesshalbtage pro Jahr	100%
abends		
Wochenende		
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	Schiessstand	Scheibenstand	Kugelfang		
Abmessung BxLxH	300 m				
Bodenbeschaffenheit	8 Scheiben				
Baujahr	1948	1948	1948		
letzte Sanierung	2002	2002	2002		
Zustand *					
geplante Projekte					

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
		sonstige Hinweise
		* 16 Schiesshalbtage / 20'000 Schuss pro Jahr (aufgrund Auflagen LSVD ist Nutzung stunden- und schusszahltechnisch eingeschränkt)

Resultate Bedürfniserhebung / Aufwertungspotential

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand



40 Tagesschule Winkel

Objektdaten

Eigentümer Zweckverband Bezirk Bülach	Gemeinde Winkel	Unterhalt/ Betreuung Zweckverband Bezirk Bülach
---	---------------------------	---

Parzellen-Nr. 3152	Nutzungszone OeBA
------------------------------	-----------------------------

Anlagenteile 40.1 Sporthallen	Nebenanlagen Garderoben Materialraum Toiletten	Erreichbarkeit Parkplätze Bushaltestelle Veloparkplätze
	Geschlechtertrennung (Dusche/ Garderobe) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Barrierefreiheit <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein



kursiv= Beispiele oder Erläuterungen, sind zu überschreiben



40.1 Tagesschule Winkel

Sporthallen

Nutzung

Nutzer	Sportarten	spezielle Nutzungen
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Floorball, Basketball, Volleyball,	Insieme
Primarschule Winkel / Kindergarten Rüti	Fussball, Unihockey,	Abendhort
Kindergarten Montessori		
Vereine		

Nutzungszeiten	(von ... bis ... Uhr)	Auslastung (in %)
tagsüber	08:20 bis 17:30 Uhr	56%
abends	17:30 bis 22:00 Uhr	64%
Wochenende	09:00 bis 11:45 Uhr	100%
anderes		

Technische Daten

Anlageteile	1-fach Sporthalle				
Abmessung BxLxH					
Bodenbeschaffenheit					
Baujahr	1995				
letzte Sanierung					
Zustand *					
geplante Projekte	ja (unten beschreiben)				

weitere Infrastruktur / Ausstattung	Zustand	Hinweise Zustand und/ oder geplante Projekte
<i>Sportgeräte</i>		Notausgang Turnhalle geplant, Umsetzung 2017
Musikanlage		
Belichtung		
Sprossenwände		sonstige Hinweise
Basketballkörbe		

Bedürfnisse

(Hier werden nachgängig die Resultate der Bedürfniserhebung ergänzt)

* Bau-/ Sicherheits- oder Unterhaltszustand

kursiv= Beispiele oder Erläuterungen, sind zu überschreiben

3 Fragebögen für die Erhebung

3.1 Fragebogen Schulen



Bedürfniserhebung Sportanlagen - Fragen an Schulen

Name der Schule

	Kindergarten	Primarstufe	Sekundarstufe	Berufsschule	Kantonsschule
Anzahl Klassen / Schüler					
Anzahl Sportlektionen* pro Woche					

Welche Anlagen und / oder Anlagenteile werden für den Sportunterricht ihrer Schule genutzt?

Sportanlage (gemäss Auswahl)	Anlagenteile (gemäss Auswahl)

Wie und von wem werden diese Anlagen (Hallen und Freianlagen) ausserhalb der Unterrichtszeiten genutzt (regelmässiger Vereinssport, sonstige Anlässe etc.)?

Legen Sie uns bitte Belegungspläne bei, damit wir einen Überblick über die aktuelle Belegung der verschiedenen Anlagen gewinnen können.

Sind die Anlagen ihrer Meinung nach optimal ausgenutzt?

_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht

Falls nein, welche Probleme bestehen und welche Verbesserungsvorschläge haben Sie anzubringen?

Weisen die genutzten Anlagen aus Sicht des Schulsports Mängel oder Nachteile auf (Lage, Zustand, Abmessungen, Funktionalität, Ausrüstung, Erschliessung, usw.)?

_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Falls ja, bitte beschreiben Sie die Mängel und mögliche Verbesserungen, die vorgenommen werden müssten, um die Anliegen des Schulsports zu erfüllen.

* Sportlektionen für den regulären Sportunterricht



Werden zusätzliche Sportanlagen benötigt? Wenn ja, welche und wofür?

Wie schätzen Sie die Entwicklung hinsichtlich Schülerzahlen, Anzahl Klassen und Wochenlektionen im Sportunterricht in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein? Welche Auswirkungen auf das Angebot an Sportinfrastruktur sind zu erwarten?

Wenn vorhanden, stellen Sie uns bitte die Prognosen und Ergebnisse der aktuellen Schulraumplanung zur Verfügung.

Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen ihrer Schule und weiteren Nutzern der Anlagen (z.B. Vereine) gut? Falls nein, welche Verbesserungsvorschläge haben Sie anzubringen?

ja nein

Haben Sie aus Sicht des Schulsports weitere Bemerkungen, Anregungen oder Wünsche betreffend des Sportanlagenkonzeptes?

3.2 Fragebogen Vereine



Bedürfniserhebung Sportanlagen - Fragen an Vereine

Name des Vereins

Anzahl aktiver Mitglieder

Welche Mannschaften/ Trainingsgruppen/ Kategorien (z.B. Senioren, Junioren) gibt es in Ihrem Verein?

Welche Anlagen und / oder Anlagenteile benutzt Ihr Verein wie oft?

Sportanlage (gemäss Auswahl)	Anlagenteile (gemäss Auswahl)	Anzahl Stunden pro Woche

Mit welchen Trainingsgruppen und wann werden die genannten Anlagen benutzt?

Bitte legen Sie uns Ihre Trainings- und Wettkampfpläne bei, damit wir einen Überblick über die aktuelle Belegung der verschiedenen Anlagen gewinnen können.

Sind die von Ihnen genutzten Anlagen ihrer Meinung nach optimal ausgenutzt?

_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> weiss nicht

Falls nein, welche Verbesserungsvorschläge haben Sie anzubringen?

Weisen die von Ihrem Verein genutzten Anlagen aus der Sicht ihres Vereins Mängel oder Nachteile auf (Lage, Zustand, Abmessungen, Funktionalität, Ausrüstung, Verfügbarkeit, Kosten, Erreichbarkeit/Erschliessung, Parkierung, usw.)?

_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Falls ja, bitte beschreiben Sie kurz die Mängel und mögliche Verbesserungen, die vorgenommen werden müssten, um die Anliegen Ihres Vereins zu erfüllen.



Nutzt Ihr Verein Anlagen ausserhalb von Bülach/ Bachenbülach/ Hochfelden/ Höri/ Winkel?

ja nein

Falls ja, welche, weshalb und wie oft?

Sportanlage (Name und Ort)	Begründung						Häufigkeit
	Kosten	Erreichbarkeit	Verfügbarkeit / Auslastung	keine entsprechende Anlage vorhanden	anderer Grund (bitte unten beschreiben)		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

anderer Grund:

Welche Anlagen müssten aus Sicht ihres Vereins zusätzlich im Raum Bülach zur Verfügung gestellt werden? Präzisieren Sie, welche besonderen Merkmale sie aufweisen müssten und wo in ihrer Gemeinde bzw. im Raum Bülach eine solche Anlage liegen müsste.

Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen ihrem Verein und dem Anlagenbetreiber (z.B. Schule oder Gemeinde) betreffend Reservation der Anlagen usw. gut? Falls nein, welche Verbesserungsvorschläge haben Sie anzubringen?

ja nein

Haben Sie aus Sicht des Vereins weitere Bemerkungen, Anregungen oder Wünsche betreffend des Sportanlagenkonzeptes, die Rahmenbedingungen für den Sport im Raum Bülach, die Zusammenarbeit der Vereine usw.?

4 Beteiligung Bedürfniserhebung

4.1 Aufstellung für Bülach (Stand per 13.2.2017)

Verein	Fragebogen ausgefüllt	Objektblatt ausgefüllt	Bemerkung
Badminton Club Bülach	ja	-	
Ball Spiel Club Bülach	ja	-	
Bogenschützen ZUBS	ja	ja	
Bülach Floorball	ja	-	
Bülacher Eislauf-Club	ja	-	
Büli Bike Tigers	ja	ja	
Eishockey-Club Bülach	ja	-	
Frauenriege Bülach	ja	-	
Fussballclub Bülach	ja	-	keine Begründung der Bedürfnisse
Handball-Club Bülach	ja	-	
IMPULS Triathlon Club	ja	-	
Judo-Team Bülach	ja	-	
Kanu-Club Zürcher Unterland	ja	-	
Kavallerieverein Bülach und Umgebung	ja	ja	
Kloten-Bülach Jets	ja	-	
Kunstturnen Bülach	ja	-	
Kunstturnerinnen Bülach	ja	-	
Männerriege Bülach	ja	-	
Militär-/Jungschützen Bülach	ja	-	
OLK Rafzerfeld Bülach	ja	-	
Pistolenschützen Bülach	ja	-	
Radfahrer-Verein Bülach	nein	-	braucht keine Anlagen
Schweizer Alpen-Club Sektion Rinsberg	ja	-	
Schwimmclub Bülach	ja	-	
Schwingklub Zürcher Unterland	ja	-	
SKEMA Bülach	nein	-	hat eigene Räume
SLRG	ja	-	
Starkidz Basketball Verein	ja	-	Trainingsplan erstellt durch Sportamt nutzt keine Anlage in Bülach und Kreisgemeinden
Synchro Glatt	nein	-	
Tennis-Club Bülach	nein	nein	kein Interesse, da die Anlage wohl Ende 2017 an die Stadt überführt wird (Bau ZVG), Strategie: der Verein schliesst sich mit dem yellow tennis Club Bachenbülach zusammen und nutzt die Anlage in Bachenbülach
Tisch-Tennis-Club	ja	-	
Turnverein Bülach	ja	-	
VBC Raiffeisen züri unterland	ja	-	

4.2 Aufstellung für Bachenbülach (Stand per 13.2.2017)

Verein	Fragebogen ausgefüllt	Objektblatt ausgefüllt	Bemerkung
Damenriege	ja	-	
Frauenriege (inkl. Jugendriege)	ja	-	
Männerriege	ja	-	
mmac modern martial arts center			hat eigene Räume / nur Privatvermietung
Schiessverein	ja	-	Luftgewehranlage im Werkhof
SKEMA Bachenbülach	-	-	hat eigene Räume
STV Bachenbülach	ja	-	
Plauschunihockey	ja	-	
yellow tennis club	ja	ja	

4.3 Aufstellung für Hochfelden (Stand per 13.2.2017)

Verein	Fragebogen ausgefüllt	Objektblatt ausgefüllt	Bemerkung
Frauenriege	nein	–	
Männerriege	nein	–	
Pro Senectute Seniorinnenturnen	ja	–	
Schiessverein	nein	–	
Turnverein	ja	–	
Unihockeyclub	ja	–	

4.4 Aufstellung für Höri (Stand per 13.2.2017)

Verein	Fragebogen ausgefüllt	Objektblatt ausgefüllt	Bemerkung
Boccia-Club	ja	ja	
Frauenriege	ja	–	
Kegelverein Bambi	nein	–	
Männerriege	ja	–	
Schiessverein	ja	–	
Seniorenturnen	ja	–	
Seniorenturnen Frauen	ja	–	
Shotokan Karate-Do Club	ja	–	
Sporttauchergruppe Nautilus	nein	–	
Turnen für Jedermann	nein	–	
Turnverein STV Höri (inkl. Jugend-, Mädchenriege, Kinder-, MUKI-Turnen)	ja	–	

4.5 Aufstellung für Winkel (Stand per 13.2.2017)

Verein	Fragebogen ausgefüllt	Objektblatt ausgefüllt	Bemerkung
Floorball Club Winkler Ducks	ja	–	
Jugendsport	ja	–	
Kinderturnen	ja	–	
Mädchenriege	ja	–	
Schiessverein (inkl. Jungschützen)	ja	ja	
Sportclub	ja	–	
Reitverein Waldhof	ja	ja	

5 Bedürfniserhebung FC Bülach



Fussballclub Bülach



Bedürfniserhebung FC Bülach

Version: 1.1
Bereich: Infrastruktur
Autor: LS
Datum: 10.02.2017

1) Ausgangslage

Der FC Bülach ist die grösste Freizeitorganisation für Jugendliche und Kinder in Bülach und den Kreisgemeinden. Zur Bewältigung des Ansturms von Fussballbegeisterten darf der FC Bülach auf folgende Infrastrukturen zurückgreifen:

- Fussballanlagen Gringlen (1 normiertes Fussballfeld, 1 normiertes Kunstrasenfussballfeld)
- Fussballanlage Hof (1 nicht normiertes Fussballfeld)
- Primarschule Böswisli (1 nicht normiertes Spielfeld, Turnhalle)
- Sekundarschule Hinterbirch (1 nicht normiertes Spielfeld, Turnhalle)
- Primarschule Hohfuri (1 nicht normiertes Spielfeld, Turnhalle)

Trotzdem ist es leider so, dass die zur Verfügung stehende Infrastruktur klar ungenügend ist und der FC Bülach das Bedürfnis der Fussballbegeisterten in Bülach und den Kreisgemeinden nicht befriedigen kann. Die Hauptplätze auf der Gringlen und im Hof sind überbelegt, bis zu 4 Mannschaften teilen sich ein Spielfeld, und die Satellitenplätze in den Schulen weisen für die Nutzzwecke durch den FC Bülach diverse Nachteile auf. Es ist kein Spielbetrieb möglich, sie sind nicht auf die Fussballtätigkeit ausgelegt und durch die dezentrale Lage ist es schwierig die sozialen Werte und Verantwortungen welche der Verein pflegen will wahrzunehmen.

Der FC Bülach ist somit seit über 20 Jahren gezwungen, eine Warteliste für neue Vereinsmitglieder zu führen. Die auf die Warteliste vertrösteten Kinder weist der FC Bülach der Fussballschule zu, um ihnen zumindest in einem absolut minimalen Rahmen etwas bieten zu können und die Wartezeit erträglicher zu gestalten. Im Mädchenfussball deckt der FC Bülach ebenfalls nur das Minimum ab und muss auf die Nachbarvereine verweisen.

Laut dem Statistischen Amt des Kantons Zürich weist der Bezirk Bülach seit 2011 das stärkste durchschnittliche Bevölkerungswachstum im Kanton auf¹. Die Gemeinde Bülach selbst hat seit 1999 ein Bevölkerungswachstum von 13'755 auf 19'342 Einwohner verzeichnet. Dies entspricht einem Zuwachs von 41%. Mit der Projektierung von Bülach Nord ist auch in Zukunft mit mindestens demselben Wachstum zu rechnen. Diese demographischen Entwicklungen bedeuten für den FC Bülach und die zur Verfügung stehende Infrastruktur eine immer grössere Belastung, welche eigentlich schon seit Jahren untragbar ist.

Jedoch nicht nur die demographische Entwicklung, mit der alle Vereine zu kämpfen haben, bedeutet eine enorme Belastung für den FC Bülach. Die Kapazitäten des Fussballclubs werden durch die immer zunehmende Popularität des Fussballsports bei den Kindern und Jugendlichen noch zusätzlich belastet. Gemäss Bundesamt für Statistik ist Fussball bei den 10-14 Jährigen fast doppelt so beliebt wie die zweitbeliebteste Sportaktivität (Radfahren)². Dies manifestiert sich auch in den Mitgliederzahlen des FC Bülach. Der FC hat dreimal so viele Junioren wie noch vor 15 Jahren. Während die Bevölkerung in Bülach also um 41% zulegt, schiessen die Mitgliederzahlen des FC in der gleichen Zeitspanne um 300% in die Höhe. Der Fussball hat in unserer Gesellschaft die Funktion übernommen, welche früher noch die Jugi oder Pfadi innehatte. 50% aller Bülacher Jugendlichen treten dem FC Bülach als erstem Sportverein bei. Über ein Drittel davon zieht es danach in andere Sportvereine weiter. Der Fussball bildet somit das neue Einstiegstor zum Vereinssport.

Für den FC Bülach ist der Effekt des demographischen Wachstums folglich um ein vielfaches mehr spürbar als für alle anderen Sportvereine, dementsprechend ist die Infrastrukturfrage seit Langem das zentrale Thema im Verein.

Die strukturellen Einschränkungen, welche der FC Bülach aufgrund der mangelnden Infrastruktur am Mannschaftsgefüge gegenwärtig vornehmen muss, sollen folgend beschrieben werden:

¹ http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/aktuell/mitteilungen/2017/bev_2016.html [10.02.2017].

² http://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/de/dokumentation/publikationen/sport-schweiz-2014/jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/665_1464274287742.download/sport_schweiz_2014_d.pdf [10.02.2017].

Würde der FC Bülach alle interessierten Kinder und Jugendliche in den Verein und den aktiven Mannschafts- und Trainingsbetrieb aufnehmen, ergäbe sich folgende Mannschaftszusammenstellung:

JUNIOREN

Ist-Zustand	Soll-Zustand
A ⁺ a	A ⁺ a
A ⁺ b	A ⁺ b
Ba	Ba
Bb	Bb
	Bc
Ca	Ca
Cb	Cb
	Cc
Da	Da
Db	Db
Dc	Dc
Dd	Dd
	De
	Df
Ea	Ea
Eb	Eb
Ec	Ec
Ed	Ed
	Ee
	Ef
	Eg
Fa	Fa
Fb	Fb
Fc	Fc
	Fd
	Fe
	Ff
	Fg
	Fh
Junioren G nicht angeboten	Junioren G nicht angeboten
Fussballschule (D-G) 161 Kinder	Fussballschule (G) 20 Kinder

HERREN

Ist-Zustand	Soll-Zustand
Büli 1	Büli 1
Büli 2	Büli 2
Büli 3	Büli 3

DAMEN

Ist-Zustand	Soll-Zustand
Frauen 1	Frauen 1
Frauen 2	Frauen 2
	Fem A
Fem B	Fem B
	Fem C
	Fem Da
	Fem Db
	Fem Ea
	Fem Eb
	Fem F

SENIOREN

Ist-Zustand	Soll-Zustand
Sen 30+	Sen 30+
Sen 40+	Sen 40+
Sen 50+	Sen 50+

Die Mannschaftsstruktur würde sich enorm wandeln. Bei hypothetisch ausreichender Infrastruktur, könnte der FC Bülach 73% mehr Mannschaften anmelden als bisher. Insbesondere würde der Kinder- und Frauenfussball von einer angemessenen Infrastruktursituation profitieren.

2) Bedürfniserhebung

A) Trainingspensum:

Folgend soll die Anzahl notwendiger Fussballplätze aufgrund der zu absolvierenden Trainingseinheiten unter der Woche ermittelt werden:

Team	Spieler	Trainigs/Woche		Trainingslänge		Platzminuten/ Woche
		1 Platz	1/2 Platz	effektiv	total ¹	
Büli 1	25	2	1	90	120	300
Büli 2	25	1	1	90	120	180
Büli 3	22		2	90	120	120
A ⁺ a	22	1	2	90	120	240
A ⁺ b	22		2	90	120	120
Ba	22	1	2	90	120	240
Bb	22		2	90	120	120
Bc	22		2	90	120	120
Ca	22	1	2	90	120	240
Cb	22		2	90	120	120
Cc	22		2	90	120	120
Da	14		3	90	120	180
Db	14		2	90	120	120
Dc	14		2	90	120	120
Dd	14		2	90	120	120
De	14		2	90	120	120
Df	14		2	90	120	120
Ea	12		2	60	90	90
Eb	12		2	60	90	90
Ec	12		2	60	90	90
Ed	12		2	60	90	90
Ee	12		2	60	90	90
Ef	12		2	60	90	90
Eg	12		2	60	90	90
Fa	12		2	60	90	90
Fb	12		2	60	90	90
Fc	12		2	60	90	90
Fd	12		2	60	90	90
Fe	12		2	60	90	90
Ff	12		2	60	90	90
Fg	12		2	60	90	90
Fh	12		2	60	90	90
FS G1	10		1	60	90	45
FS G2	10		1	60	90	45

Team	Spieler	Trainings/Woche		Trainingslänge		Platzminuten/ Woche
		1 Platz	¹ / ₂ Platz	effektiv	total ¹	
Frauen 1	20	1	1	90	120	180
Frauen 2	20		2	90	120	120
Fem A	20		2	90	120	120
Fem B	20		2	90	120	120
Fem C	16		2	90	120	120
Fem Da	16		2	90	120	120
Fem Db	16		2	90	120	120
Fem Ea	13		2	60	90	90
Fem Eb	13		2	60	90	90
Fem F	13		2	60	90	90
Sen 30+	25		2	90	120	120
Sen 40+	25		1	90	120	60
Sen 50+	25		1	90	120	60
Σ	774	7	88			5550

Bei einer optimalen Ausnutzung werden für die Durchführung der Trainingseinheiten einer Woche insgesamt 51 ($7 + \frac{88}{2}$) regelkonforme Fussballfelder benötigt.

Trainings werden an Werktagen durchgeführt. Die benötigte Anzahl Felder pro Tag beträgt somit 10.2.

Der Trainingsbetrieb findet typischerweise in einem Zeitfenster von 18.00 bis 22.00 Uhr statt. In diesem Intervall können zwei Trainingsblöcke durchgeführt werden. Um eine optimale Nutzung zu garantieren sind somit rund **5 regelkonforme Fussballfelder** notwendig.

1) Zusätzlich zur effektiven Trainingszeit sind den Verantwortlichen vor und nach den Trainings jeweils weitere 30 min einzuräumen, um die Einheiten entsprechend vorzubereiten und abzuschliessen.

B) Matchpensum:

Folgend soll die Anzahl notwendiger Fussballplätze aufgrund der zu absolvierenden Spiele an Wochenenden ermittelt werden:

Team	Spieler	Match/Woche		Spieldänge		Platzminuten/ Woche
		1 Platz	1/2 Platz	effektiv	total ^{1,2}	
Büli 1	25	1		90	180	180
Büli 2	25	1		90	180	180
Büli 3	22	1		90	180	180
A+a	22	1		90	180	180
A+b	22	1		90	180	180
Ba	22	1		90	180	180
Bb	22	1		90	180	180
Bc	22	1		90	180	180
Ca	22	1		80	170	170
Cb	22	1		80	170	170
Cc	22	1		80	170	170
Da	14	1		75	135	135
Db	14	1		75	135	135
Dc	14	1		75	135	135
Dd	14	1		75	135	135
De	14	1		75	135	135
Df	14	1		75	135	135
Ea	12		1	60	120	60
Eb	12		1	60	120	60
Ec	12		1	60	120	60
Ed	12		1	60	120	60
Ee	12		1	60	120	60
Ef	12		1	60	120	60
Eg	12		1	60	120	60
Fa	12		1	60	120	60
Fb	12		1	60	120	60
Fc	12		1	60	120	60
Fd	12		1	60	120	60
Fe	12		1	60	120	60
Ff	12		1	60	120	60
Fg	12		1	60	120	60
Fh	12		1	60	120	60
FS G1	10		0	60	120	0
FS G2	10		0	60	120	0

Team	Spieler	Match/Woche		Spieldänge		Platzminuten/ Woche
		1 Platz	¹ / ₂ Platz	effektiv	total ^{1,2}	
Frauen 1	20	1		90	180	180
Frauen 2	20	1		90	180	180
Fem A	20	1		90	180	180
Fem B	20	1		90	180	180
Fem C	16	1		80	170	170
Fem Da	16	1		75	135	135
Fem Db	16		1	75	135	67.5
Fem Ea	13		1	60	120	60
Fem Eb	13		1	60	120	60
Fem F	13		1	60	120	60
Sen 30+	25	1		90	180	180
Sen 40+	25	1		90	180	180
Sen 50+	25	1		90	180	180
Σ	774	26	19			5472.5

Bei einer optimalen Ausnutzung werden wöchentlich 35.5 ($26 + \frac{19}{2}$) regelkonforme Fussballfelder für die Durchführung des Spielbetriebs benötigt.

Weiter sind Auswärtsspiele zu berücksichtigen. In einem ungünstigen Fall werden ca. 60% der Spiele in der heimischen Sportanlage durchgeführt. An einem Wochenende werden in einem solchen Fall folglich 21.3 Plätze benötigt, dies ergibt pro Tag 10.7 Plätze.

Die zulässige Spielzeit an Wochenenden ist von 10.00 bis 21.00 Uhr. In diesem Zeitfenster können typischerweise 4 Spiele durchgeführt werden. Somit ergibt sich aufgrund der durchzuführenden Heimspiele ein Platzbedarf von gut **3 Plätzen**.

- 1) Zusätzlich zur effektiven Spielzeit ab C-Junioren und Juniorinnen sind aufgrund von Spielvorbereitung, Pausen und Spielabschluss 90 Minuten hinzuzufügen.
- 2) Zusätzlich zur effektiven Spielzeit bis und mit D-Junioren und Juniorinnen sind aufgrund von Spielvorbereitung, Pausen und Spielabschluss 60 Minuten hinzuzufügen.

3) Fazit

Der FC Bülach kann seit Jahren mit der aktuellen Infrastruktur der Nachfrage der Fussballbegeisterten aus Bülach und den Kreisgemeinden nicht nachkommen. Diese Problematik wurde bisher mittels Wartelisten, der Fussballschule sowie Überbesetzung der Plätze sehr unzureichend gelöst. Mit dem voraussichtlich anhaltenden demographischen Wachstum der Stadt Bülach, insbesondere durch die Entwicklung in Bülach Nord, und der immer weiter wachsenden Beliebtheit des Fussballs wird sich diese Problematik noch dramatischer zuspitzen.

Würde der FC Bülach alle Kinder und Jugendliche auf der Warteliste in die aktive Trainingstätigkeit aufnehmen, so wurden gemäss vorherigem Kapitel folgende notwendige Platzkapazitäten errechnet:

Durch Trainingsbetrieb unter der Woche:	5 regelkonforme Fussballfelder (massgebend)
Durch Matchbetrieb an den Wochenenden:	3 regelkonforme Fussballfelder

Zusammenfassend kann also konstatiert werden, dass der FC Bülach 5 regelkonforme Fussballfelder benötigen würde um für alle Fussballbegeisterten einen annehmbaren Trainings- und Spielbetrieb zu garantieren und so zumindest dem bisherigen Bevölkerungswachstum entgegenzuwirken.

Es ist weiterhin anzumerken, dass die errechneten notwendigen Kapazitäten sich auf ein reines Schönwetterprogramm beziehen. Bei schlechtem Wetter müsste theoretisch die errechnete Kapazität als Kunstrasen zur Verfügung stehen.

Bülach, den 10. Februar 2017



Der Präsident,
Lucio Schiavi

metron

**Stahlrain 2
Postfach**

**5201 Brugg
Schweiz**

**info@metron.ch
www.metron.ch**

**T +41 56 460 91 11
F +41 56 460 91 00**